



Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Subkomise regenerace MPR Litoměřice

konané dne 06.03.2013 od 15:00 v zasedací místnosti Pekařská ul., Městský úřad Litoměřice

Přítomni:

- Ing. Andrea Křížová
- Jana Počíková
- Mgr. Lucie Radová
- Ing. Luděk Záhejský
- Vlastimil Hauf

Omluven:

- Doc. Ing. arch. Jan Mužík
- Ing. Jan Nejtek
- Bořivoj Závodný
-

Nepřítomen:

-

Jednání řídil: Ing. Andrea Křížová – předseda komise

Zapisovatel: Jana Počíková

Program:

1. Rozpis státní finanční dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2013

Konec jednání: 16:00

Termín příštího jednání: 10.06.2013

Zapsal(a): Jana Počíková

Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón projednala a schválila dne 13. 2. 2013 rozdělení státní finanční podpory v programu pro rok 2013. Výše kvóty státní finanční podpory v programu v roce 2013 pro městskou památkovou rezervaci Litoměřice činí 685 tis. Kč.

Po projednání subkomise regenerace, z předložených žádostí vlastníků kulturních památek o finanční příspěvek na obnovu kulturních památek, provedla výběr žadatelů a doporučuje ZM schválit následující akce obnovy kulturní památky.

Kulturní památka (identifikace objektu)	Druh vlastníka (FO, PO, církev, obec)	Celkové náklady 2013 (v tis. Kč)	příspěvek MK (v tis. Kč)	příspěvek města Litoměřice (v tis. Kč)	vlastník (v tis. Kč)
dům čp. 148 Lidická ul. – oprava střechy	PO	830	277	221	332
dům čp. 150/2 Jarošova ul.– oprava střechy	PO	500	167	133	200
Kapucínský klášter č.p. 206/3 – oprava střechy severního křídla	církev	720	241	191	288
CELKEM		2 050	685	545	820

Komise při výběru žadatelů vycházela z přidělené finanční kvóty MK, ke stavebnímu stavu objektů, a dále pak k tomu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. V roce 2012 provedl vlastník domu č.p. 150/2 Jarošova ulice z vlastních prostředků opravu a nátěr fasády, vlastník kapucínského kláštera v roce 2012 provedl opravu střechy a výměnu střešní krytiny na východním křídle objektu, na vybraných kulturních památkách je prováděna běžná údržba. Přihlédnuto bylo rovněž k tomu, jak vlastníci objektů respektují ustanovení památkového zákona.